


Informe Autos SURA

Al cuidar tu carro
te cuidamos a ti



Hola, Centro

Desde el Centro de Servicios de Autos SURA, te ofrecemos revisiones según tus necesidades. En este informe podrás visualizar de forma detallada los resultados del servicio, de acuerdo a la revisión que solicitaste en tu carro.



INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombres y apellidos CENTRO INTERNACIONAL DE	C.C. o NIT 8000345862	Teléfono	Email claudia_palacios@jltcolombia.com
------------------------------------------------	--------------------------	----------	-------------------------------------------



INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO REVISADO

Marca NISSAN NP 300 FRONTIER [2] S MT 2500CC	Número de placa OCT049	Kilometraje 117102	Modelo 2018
-------------------------------------------------	---------------------------	-----------------------	----------------



INFORMACIÓN DEL SERVICIO

Centro de servicios CALI	Fecha del servicio 2024/01/25
-----------------------------	----------------------------------

ASEGURABLE SÍ NO

Si tienes dudas o preguntas, puedes identificar las revisiones realizadas a tu vehículo que son las marcadas con una X.

Reporte generado el 2024-01-25 10:00 AM

REVISIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL SIN PRUEBA DE MOTOR / REVISIÓN DE PERITAJE COMERCIAL BASICO (SIN PRUEBA DE MOTOR)



ALCANCE: Auto / Sura determinará las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo.

Esta revisión se realizará de acuerdo a las siguientes condiciones:

PRIMERA.- El objetivo de la Revisión es determinar las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo y comprende:

- * Revisión de la estructura del vehículo (Chasis y Carrocería)
- * Efectividad de los Sistemas de Dirección, Suspensión, Frenos, Transmisión y sistema Eléctrico.
- * Apéndice: Revisión de los sistemas de identificación del vehículo, consulta Base de Datos, consulta de embargos y prendas antes con la Policía, RUNT.

SEGUNDA.- La presente revisión NO determina el estado de los elementos estructurales, tales como: Dirección, Frenos, etc., en las pruebas y evaluaciones.

TERCERA.- Las pruebas y chequeos realizados, constituyen apreciaciones técnicas parciales de los sistemas del vehículo, no indagará sobre la vida útil de ninguno de ellos, ni emitirá ni suscribirá recomendaciones, advertencias, peritajes obligatorios que para todo automotor estacionado y funcionamiento de fabricante o re-serviciado del mismo, se debe realizar también a examinar las circunstancias adecuadas por seguridad al ingreso leve por el lado de los sistemas, tampoco comprenden la emisión de concepto alguno sobre el cumplimiento o configuración de programas y mantenimientos ejecutados al vehículo.

CUARTA.- Esta revisión no tiene alcance de diagnóstico pericial, ni el propósito de servir de prueba técnica de responsabilidad, y no comprende circunstancias o hechos relacionados con responsabilidad o potencialidad a la fecha y hora de las pruebas practicadas.

QUINTA.- Los exámenes y diagnósticos pueden tener imprecisiones y/o provisiones que pueden obedecer a una o varias causas como conceptos o definiciones de criterio de apreciación del funcionamiento de Auto/Carro, o defectos imprecisos de los equipos o de los reportes que producen las máquinas de diagnóstico. Estas imprecisiones de apreciación y/o márgenes de inexactitud o error en la opinión técnica, aceptados y asumidos por el Cliente.


SEXTA.- El diagnóstico autorizado por Auto / Sura, no es susceptible a personas que no tienen autorización por escrito para la prestación del servicio.

SÉPTIMA.- El resultado de la revisión, será una opinión técnica independiente de Auto / Sura, ante la cual, se debe aceptar la obligación transaccional comercial, alguna, que comprometa al vehículo sometido a revisión.

El Cliente manifiesta expresamente conocer el alcance y las condiciones de la revisión, y otorga su consentimiento por escrito y en constancia formal en señal de aceptación.

.....
Firma del cliente

CHASIS






Número	Estado
1	BIEN
2	BIEN REPARADO
3	BIEN REPARADO POR REMOCIÓN
4	BUENO
5	CORROÍDO
6	CUARTEADO
7	DESENGRAFE
8	FISURADO
9	GOLPE LEVE
10	GOLPEADO
11	MAL REPARADO
12	MALO
13	NO REALIZADA
14	NO TIENE
15	RAYADO
16	REGULAR
17	REMOVIDO
18	REPINTADO
19	REPINTADO PARCIAL
20	REVISAR FUGAS
21	SUMIDO
22	TIENE

Detalle	Estado
ESTRIBO DERECHO	BUENO
ESTRIBO IZQUIERDO	BUENO
PISOS CARROCERIA	BUENO
BASE CAJA DIRECCIÓN	BUENO
BASE TIJERA DERECHA	BUENO
BASE TIJERA IZQUIERDA	BUENO
TRAVIESA INFERIOR	BUENO
MARCO FRONTAL	BUENO
CARTER	BUENO
CUNA MOTOR	BUENO
DESFASE DIAGONALES CHASIS	NO TIENE

Detalle	Estado
DESFASE DIAGONALES BASES TIJERA	NO TIENE
GUARDAPOLVO METALICO DERECHO	BUENO
GUARDAPOLVO METALICO IZQUIERDO	BUENO
GUARDAPOLVO PLASTICO DERECHO	BUENO
GUARDAPOLVO PLASTICO IZQUIERDO	BUENO
LARGUERO DERECHO	BUENO
LARGUERO IZQUIERDO	BUENO
PUENTE	BUENO
TIJERA DELANTERA DERECHA	BUENO
TIJERA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
PANEL PARALLAMAS	BUENO

Detalle	Estado
TORRE DELANTERA DERECHA	BUENO
TORRE DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
DESFASE DIAGONALES A TRAVIESA INF	NO TIENE
FALDON	BUENO
PISO BAUL	BUENO
TANQUE GASOLINA	BUENO
TIJERA TRASERA DERECHA	BUENO
TIJERA TRASERA IZQUIERDA	BUENO
SOPORTE MUELLE TRASERO DERECHO	NO TIENE
SOPORTE MUELLE TRASERO IZQUIERDO	NO TIENE

CARROCERÍA



Número	Estado
1	BIEN
2	BIEN REPARADO
3	BIEN REPARADO POR REMOCIÓN
4	BUENO
5	CORROÍDO
6	CUARTEADO
7	DESCUADRADO
8	DESENGRAFE
9	FISURADO
10	GOLPE LEVE
11	GOLPEADO
12	MAL REPARADO
13	MAL REPARADO POR REMOSION
14	MAL REPINTADO
15	MALO
16	NO REALIZADA
17	NO TIENE
18	PINTURA MANCHADA
19	RAYADO
20	REGULAR
21	REMOVIDO
22	REPINTADO
23	REPINTADO PARCIAL
24	ROTO
25	SUMIDO

Detalle	Estado
ANTENA	TIENE
BOCELES	TIENE
BOCELES BOCA LLANTAS	NO TIENE
COCUYO DERECHO	TIENE
COCUYO IZQUIERDO	TIENE
ESPOILER DELANTERO	NO TIENE
LUZ MEDIA DERECHA	TIENE
LUZ MEDIA IZQUIERDA	TIENE
PLUMILLA TRASERA	TIENE
PLUMILLAS DELANTERAS	TIENE
PORTAEQUIPAJES	TIENE
RETROVISOR DERECHO	TIENE
RETROVISOR IZQUIERDO	TIENE
RINES	RAYADO
STOP ADICIONAL	TIENE
SUNROOF	NO TIENE
LUCES ALTAS	FUNCIONA
LUCES BAJAS	FUNCIONA
TECHO	TIENE
LUZ DRL DERECHA (LUZ DE CIRCULACIÓN DIURNA)	NO TIENE
LUZ DRL IZQUIERDA (LUZ DE CIRCULACIÓN DIURNA)	NO TIENE
LUZ INTERMITENTE FAROLA DERECHA	FUNCIONA
LUZ INTERMITENTE FAROLA IZQUIERDA	FUNCIONA
INTERMITENTE LATERAL DELANTERA DERECHO	TIENE
INTERMITENTE LATERAL DELANTERA IZQUIERDO	TIENE
AIRE ACONDICIONADO	TIENE
ASIENTOS DELANTEROS	MANUAL
ASIENTOS TRASEROS	BUENO

Detalle	Estado
CINTURON SEGURIDAD	BUENO
CONTROL VIDRIOS	BUENO
ESPEJO RETROVISOR INTERNO	TIENE
ESPEJOS ELECTRICOS	BUENO
RADIO	ENCIENDE
SEGUROS ELECTRICOS	TIENE
TABLERO	TIENE
TAPIZADO PISO	BUENO
TAPIZADO PUERTAS DELANTERAS	BUENO
TAPIZADO PUERTAS TRASERAS	BUENO
TAPIZADO TECHO	BUENO
VIDRIOS ELÉCTRICOS	TIENE
DIRECCION HIDRAULICA	TIENE
MARCACION DE SEGURIDAD	NO TIENE
RESISTENCIA DESEMPAÑANTE	TIENE
ESTRIBO DERECHO	BUENO
GUARDAFANGO DELANTERO DERECHO	REPINTADO
COSTADO DERECHO	BIEN REPARADO
COSTADO DERECHO	MAL REPINTADO
PARAL CENTRAL DERECHO	BUENO
PUERTA DELANTERA DERECHA	BIEN REPARADO
PUERTA DELANTERA DERECHA	MAL REPINTADO
PUERTA TRASERA DERECHA	MAL REPARADO
RUEDA LIBRE	TIENE
VIDRIO PUERTA DEL DER	BUENO
VIDRIO PUERTA TRAS DER	BUENO
PARAL TRASERO DERECHO	BUENO
ESTRIBO IZQUIERDO	BUENO


Detalle	Estado
GUARDAFANGO DELANTERO IZQUIERDO	BIEN REPARADO
GUARDAFANGO DELANTERO IZQUIERDO	SUMIDO
COSTADO IZQUIERDO	BIEN REPARADO
PARAL CENTRAL IZQUIERDO	BUENO
PUERTA DELANTERA IZQUIERDA	SUMIDO
PUERTA DELANTERA IZQUIERDA	BIEN REPARADO
PUERTA DELANTERA IZQUIERDA	RAYADO
PUERTA TRASERA IZQUIERDA	RAYADO
PUERTA TRASERA IZQUIERDA	REPINTADO
VIDRIO PUERTA DEL IZQ	BUENO
VIDRIO PUERTA TRASERA IZQUIERDO	BUENO
PARAL TRASERO IZQUIERDO	BUENO
PARAGOLPES DELANTERO	BIEN REPARADO
PARAGOLPES DELANTERO	BIEN REPARADO
CAPÓ	BIEN REPARADO
ESTRUCTURA FAROLA DERECHA	BUENO
ESTRUCTURA FAROLA IZQUIERDA	BUENO
PANORÁMICO DELANTERO	BUENO
PARAL PANORÁMICO DERECHO	BUENO
PARAL PANORÁMICO IZQUIERDO	BUENO
PERSIANA	BUENO
ROMPENIEBLAS	TIENE
PANEL PARALLAMAS	BUENO
PANEL DELANTERO	BUENO
PARAGOLPES TRASERO	RAYADO
PARAGOLPES TRASERO	REPINTADO
CAPOTA	SUMIDO
COMPUERTA	BIEN REPARADO
DURA LINER	TIENE

CARROCERÍA

Detalle	Estado
ESPOILER TRASERO	NO TIENE
ESTACA	NO TIENE
FURGON	TIENE

Detalle	Estado
STOP DERECHO	BUENO
STOP IZQUIERDO	BUENO
VIDRIO COMPUERTA	BUENO


Detalle	Estado
PANEL TRASERO PLATÓN	BUENO
PANEL TRASERO CABINA	BUENO

ACTIVIDAD: LLANTAS**PARA QUE SIEMPRE TE LLEVEN A DONDE QUIERES LLEGAR.**

Las llantas son el único elemento de contacto con el suelo, por eso la seguridad depende mucho del estado de estas.



Detalle	Estado
LLANTA DELANTERA DERECHA	BUENA
LLANTA DELANTERA IZQUIERDA	BUENA
LLANTA REPUESTO	BUENA
LLANTA TRASERA DERECHA	BUENA
LLANTA TRASERA IZQUIERDA	BUENA

ACTIVIDAD: BATERIA**¡CON LAS PILAS PUESTAS!**

La revisión o cambio de batería permite:



Que los sistemas eléctricos y electrónicos funcionen bien.



Encendido adecuado del motor.



Funcionamiento correcto de los señores de señal como: pino, alarma, estacionetas, etc.

Detalle	Estado
COMPROBACIÓN DE CARGA	BUENO ✓
TERMINALES DE CONEXIÓN	BUENO
FUNCIONAMIENTO DEL ALTERNADOR	BUENO
CAJA DE BATERÍA:	BUENO

RELACIÓN ACCESORIOS

	VALOR
ACCESORIO	\$ 0.00
ACCESORIOS ESPECIALES	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 0.00

HALLAZGOS ELEMENTOS MECÁNICOS

Detalle	Estado
BUJES BARRA ESTABILIZADORA	BUENO
BUJES TIJERA DERECHA	BUENO

Detalle	Estado
BUJES TIJERA IZQUIERDA	BUENO

Detalle	Estado
ESFERA DE TIJERA DERECHA	BUENO
ESFERA DE TIJERA IZQUIERDA	BUENO

Detalle	Estado
PASTAS DELANTERAS DERECHA	BUENO
DISCO DELANTERO DERECHO	BUENO
DISCO DELANTERO IZQUIERDO	BUENO
DISCO TRASERO IZQ	NO TIENE ✓
DISCO TRASERO DER	NO TIENE ✓
PASTAS DELANTERAS IZQUIERDAS	BUENO
PASTAS TRASERAS IZQUIERDAS	NO TIENE ✓
PASTAS TRASERAS DERECHAS	NO TIENE ✓

Detalle	Estado
FUGAS DE ACEITE	NO TIENE ✓
GUARDA POLVOS DE EJES	BUENO

Detalle	Estado
MOFLE	BUENO

Detalle	Estado
TERMINAL DELANTERA DERECHA	BUENO
TERMINAL DELANTERA IZQUIERDA	BUENO

HISTORIAL DE REVISIONES



Te recomendamos realizar una revisión preventiva a tu vehículo cada 5.000 km o 6 meses, lo que primero ocurra.

FECHA REVISIÓN	TIPO REVISIÓN KMTRS	KILOMETRAJE	LLANTAS
2017/05/31	ACOMPANAMIENTO COMERCIAL OBSEQUIO	46642	X

FECHA REVISIÓN	TIPO REVISIÓN KMTRS	KILOMETRAJE
2024/01/25	ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL OBSEQUIO	117102

Disfruta de los servicios del mundo Autos SURA



Para nuestros clientes con Plan Autos Global y Conduce Mejor tenemos 3 revisiones de viaje gratuitas durante la vigencia del seguro, te recomendamos hacer revisión, cinco días antes de realizar el viaje.



Si cuentas con Plan Auto Clásico o Plan Básico, tienes 4 servicios de peritaje con el 20% de descuento.



Si requieres un mantenimiento recogemos tu carro y lo llevamos de vuelta, sin que te despiques. Para agendar tus servicios comunícate al #888 opción 2-2-1.



Si cuentas con Plan Global o Conduce Mejor tienes revisiones de experto gratuitas e ilimitadas para diagnóstico.



Te obsequiamos 6 meses de garantía por los daños mecánicos de tu carro después del mantenimiento. Aplica condiciones.



Rotación y calibración de llantas ilimitadas para asegurados.



Si cuentas con el Plan Conduce Mejor o Autos Global, el primer peritaje es gratuito durante la vigencia del seguro, y los 3 siguientes son con el 20% de descuento.



Revisiones gratuitas e ilimitadas del estado de la batería para asegurados.