


Informe Autos SURA

Al cuidar tu carro
te cuidamos a ti



Hola, Centro

En el Centro de Servicio de Autos SURA, te ofrecemos revisiones según tus necesidades. En forma online podrás visualizar de forma detallada los resultados del servicio de acuerdo a la revisión que solicitaste a tu carro.



INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombres y apellidos CENTRO INTERNACIONAL DE	C.C. o NIT 8000345862	Teléfono	Email claudia_palacios@jltcolombia.com
--	--------------------------	----------	---



INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO REVISADO

Marca NISSAN X TRAIL [T32] EXCLUSIVE TP 2500CC	Número de placa OCT078	Kilometraje 103426	Modelo 2018
---	---------------------------	-----------------------	----------------



INFORMACIÓN DEL SERVICIO

Centro de servicios CALI	Fecha del servicio 2023/12/14
-----------------------------	----------------------------------

Documentos

Detalle	Fecha de vencimiento
SOAT	2017/03/06

ASEGURABLE

SÍ



NO



Para verificar más adelante puedes identificar las revisiones realizadas a tu vehículo que son las marcadas con una X.

**REVISIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL SIN PRUEBA DE MOTOR /
REVISIÓN DE PERITAJE COMERCIAL BÁSICO (SIN PRUEBA DE MOTOR)**



ALCANCE: Auto / Sura determinará las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo.

Esta revisión se realizará de acuerdo a las siguientes condiciones:

PRIMERA.- El objetivo de la Revisión es determinar las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo y comprender:

- * Revisión de la estructura del vehículo: Chasis y Carrocería
- * Efectividad de los sistemas de Dirección, Suspensión, Frenos, Transmisión y sistema Eléctrico.
- * Ajustes: Revisión de los sistemas de identificación del vehículo, consulta Faseo, Consulta de embarcos y pendientes con la Policía, Funt

SEGUNDA.- El presente revisión NO determina el estado de los elementos complementarios, para lo cual se recomienda a los mismos en las pruebas realizadas.

TERCERA.- Las pruebas y chequeos realizados, constituyen apreciaciones técnicas puntuales de los elementos del vehículo, no indaga sobre la vida útil de ninguno de ellos, ni sustituyen ni suplen las revisiones de mantenimiento periódico obligatorias que para cada automotor establece y recomiendan el fabricante o ensamblador del mismo, no se otorgando tampoco a excepción las circunstancias acaecidas con anterioridad o cualquier procedimiento que exista en vigencia, compromete la emisión de concepto alguno sobre el cumplimiento de los requisitos de seguridad de mantenimiento ejecutados al vehículo.

CUARTA.- Esta revisión no tiene alcance de diagnóstico, ni el propósito de dar un juicio técnico definitivo de ninguna naturaleza, y no comprende ni inspecciones o chequeos adicionales, con anterioridad o posterioridad a la fecha y hora de las pruebas practicadas.

QUINTA.- Los exámenes o diagnósticos pueden tener inconsistencias o impresiones que pueden deberse entre otras causas a los conceptos o adherencias de fábrica o apreciación del funcionamiento de Auto/Sura, o fallas o imperfecciones de los equipos o de los reparos que producen las máquinas de diagnóstico. Estas impresiones o adherencias serán consignadas de manera clara en la opinión técnica, aceptadas y asumidas por el cliente.


SEXTA.- El diagnóstico elaborado por Auto / Sura, no es oponible a personas que no hayan asumido el presente acuerdo para la prestación del servicio.

SÉPTIMA.- El resultado de la revisión, refleja una opinión técnica independiente de Auto / Sura, que no la obliga a aceptar ni la obliga en transacción comercial alguna, sus compromisos al vehículo sometido a examen.

El cliente manifiesta expresamente conocer el alcance y las condiciones de la revisión, y declara en los términos antes mencionados de este escrito y en consecuencia firma en señal de aceptación.

Firma del cliente

CHASIS




Número	Estado
1	BIEN
2	BIEN REPARADO
3	BIEN REPARADO POR REMOCIÓN
4	BUENO
5	CORROÍDO
6	CUARTEADO
7	DESENGRAFE
8	FISURADO
9	GOLPE LEVE
10	GOLPEADO
11	MAL REPARADO
12	MALO
13	NO REALIZADA
14	NO TIENE
15	RAYADO
16	REGULAR
17	REMOVIDO
18	REPINTADO
19	REPINTADO PARCIAL
20	REVISAR FUGAS
21	SUMIDO
22	TIENE

Detalle	Estado
ESTRIBO DERECHO	BUENO
ESTRIBO IZQUIERDO	BUENO
PISOS CARROCERIA	BUENO
BASE CAJA DIRECCIÓN	BUENO
BASE TIJERA DERECHA	BUENO
BASE TIJERA IZQUIERDA	BUENO
TRAVIESA INFERIOR	BUENO
MARCO FRONTAL	BUENO
CARTER	BUENO
CUNA MOTOR	BUENO
DESFASE DIAGONALES CHASIS	NO TIENE

Detalle	Estado
DESFASE DIAGONALES BASES TIJERA	NO TIENE
GUARDAPOLVO METALICO DERECHO	BUENO
GUARDAPOLVO METALICO IZQUIERDO	BUENO
GUARDAPOLVO PLASTICO DERECHO	BUENO
GUARDAPOLVO PLASTICO IZQUIERDO	BUENO
LARGUERO DERECHO	BUENO
LARGUERO IZQUIERDO	BUENO
PUENTE	BUENO
TIJERA DELANTERA DERECHA	BUENO
TIJERA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
PANEL PARALLAMAS	BUENO

Detalle	Estado
TORRE DELANTERA DERECHA	BUENO
TORRE DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
DESFASE DIAGONALES A TRAVIESA INF	NO TIENE
PANEL TRASERO	BUENO
PISO BAUL	BUENO
TANQUE GASOLINA	BUENO
TIJERA TRASERA DERECHA	BUENO
TIJERA TRASERA IZQUIERDA	BUENO
SOPORTE MUELLE TRASERO DERECHO	NO TIENE
SOPORTE MUELLE TRASERO IZQUIERDO	NO TIENE

CARROCERÍA



Número	Estado
1	BIEN
2	BIEN REPARADO
3	BIEN REPARADO POR REMOCIÓN
4	BUENO
5	CORROÍDO
6	CUARTEADO
7	DESCUADRADO
8	DESENGRAFE
9	FISURADO
10	GOLPE LEVE
11	GOLPEADO
12	MAL REPARADO
13	MAL REPARADO POR REMOSION
14	MAL REPINTADO
15	MALO
16	NO REALIZADA
17	NO TIENE
18	PINTURA MANCHADA
19	RAYADO
20	REGULAR
21	REMOVIDO
22	REPINTADO
23	REPINTADO PARCIAL
24	ROTO
25	SUMIDO

Detalle	Estado
ANTENA	TIENE
BOCELES	NO TIENE
BOCELES BOCA LLANTAS	NO TIENE
COCUYO DERECHO	TIENE
COCUYO IZQUIERDO	TIENE
ESPOILER DELANTERO	NO TIENE
LUZ MEDIA DERECHA	TIENE
LUZ MEDIA IZQUIERDA	TIENE
PLUMILLA TRASERA	NO TIENE
PLUMILLAS DELANTERAS	TIENE
PORTAEQUIPAJES	NO TIENE
RETROVISOR DERECHO	TIENE
RETROVISOR IZQUIERDO	TIENE
RINES	RAYADO
STOP ADICIONAL	TIENE
SUNROOF	NO TIENE
LUCES ALTAS	FUNCIONA
LUCES BAJAS	FUNCIONA
MOTOR ELÉCTRICO ESPEJO DERECHO	FUNCIONA
MOTOR ELÉCTRICO ESPEJO IZQUIERDO	FUNCIONA
TECHO	TIENE
LUZ DRL DERECHA(LUZ DE CIRCULACIÓN DIURNA)	NO TIENE
LUZ DRL IZQUIERDA (LUZ DE CIRCULACIÓN DIURNA)	NO TIENE
LUZ INTERMITENTE FAROLA DERECHA	FUNCIONA
LUZ INTERMITENTE FAROLA IZQUIERDA	FUNCIONA
INTERMITENTE LATERAL DELANTERA DERECHO	TIENE
INTERMITENTE LATERAL DELANTERA IZQUIERDO	TIENE
AIRE ACONDICIONADO	TIENE

Detalle	Estado
ASIENTOS DELANTEROS	FUNCIONA
ASIENTOS TRASEROS	BUENO
CINTURON SEGURIDAD	BUENO
CONTROL VIDRIOS	BUENO
ESPEJO RETROVISOR INTERNO	TIENE
ESPEJOS ELECTRICOS	BUENO
RADIO	ENCIENDE
SEGUROS ELECTRICOS	TIENE
TABLERO	TIENE
TAPIZADO PISO	BUENO
TAPIZADO PUERTAS DELANTERAS	BUENO
TAPIZADO PUERTAS TRASERAS	BUENO
TAPIZADO TECHO	MANCHADO
VIDRIOS ELÉCTRICOS	TIENE
DIRECCIÓN HIDRAULICA	TIENE
MARCACION DE SEGURIDAD	NO TIENE
RESISTENCIA DESEMPAÑANTE	TIENE
ESTRIBO DERECHO	BUENO
GUARDAFANGO DELANTERO DERECHO	MAL REPINTADO
GUARDAFANGO DELANTERO IZQUIERDO	BIEN REPARADO
COSTADO DERECHO	RAYADO
COSTADO DERECHO	MAL REPINTADO
COSTADO DERECHO	BIEN REPARADO
PARAL CENTRAL DERECHO	BUENO
PUERTA DELANTERA DERECHA	SUMIDO
PUERTA DELANTERA DERECHA	BIEN REPARADO
PUERTA DELANTERA DERECHA	RAYADO
PUERTA TRASERA DERECHA	BIEN REPARADO

Detalle	Estado
RUEDA LIBRE	TIENE
VIDRIO PUERTA DEL DER	BUENO
VIDRIO PUERTA TRAS DER	BUENO
VIDRIO COSTADO DERECHO	BUENO
ESTRIBO IZQUIERDO	BUENO
GUARDAFANGO DELANTERO IZQUIERDO	RAYADO
GUARDAFANGO DELANTERO IZQUIERDO	SUMIDO
COSTADO IZQUIERDO	RAYADO
COSTADO IZQUIERDO	SUMIDO
PARAL CENTRAL IZQUIERDO	BUENO
PUERTA DELANTERA IZQUIERDA	REPINTADO
PUERTA TRASERA IZQUIERDA	BIEN REPARADO
PUERTA TRASERA IZQUIERDA	MAL REPINTADO
VIDRIO PUERTA DEL IZQ	BUENO
VIDRIO PUERTA TRASERA IZQUIERDO	BUENO
VIDRIO COSTADO IZQUIERDO	BUENO
PARAGOLPES DELANTERO	REPINTADO
CAPO	BUENO
CAPOTA	BUENO
ESTRUCTURA FAROLA DERECHA	BUENO
ESTRUCTURA FAROLA IZQUIERDA	BUENO
PANORAMICO DELANTERO	BUENO
PARAL PANORAMICO DERECHO	BUENO
PARAL PANORAMICO IZQUIERDO	BUENO
PERSIANA	BUENO
ROMPENIEBLAS	TIENE
PANEL PARALLAMAS	BUENO
PARAGOLPES TRASERO	RAYADO

CARROCERÍA

Detalle	Estado
PARAGOLPES TRASERO	REPINTADO
COMPUERTA	REPINTADO

Detalle	Estado
ESPOILER TRASERO	NO TIENE
STOP DERECHO	BUENO

Detalle	Estado
STOP IZQUIERDO	BUENO
VIDRIO COMPUERTA	BUENO

FRENOS - EFICACIA FRENADA

Pieza revisada	Valor	Estado
FRENOS-DIFERENCIA DE FUERZA RUEDAS DELANTERA	1 %	FRENA RECTO
FRENOS-EFICACIA FRENADA DELANTERO	59 %	BUENA
FRENOS-DIFERENCIA DE FUERZA RUEDAS TRASERAS	2 %	FRENA RECTO
FRENOS-EFICACIA FRENADA TRASERO	60 %	BUENA
FRENOS-ESFUERZO	988 DAN	NORMAL
FRENOS-PESO	1656 DAN	NORMAL
FRENOS-TOTAL DELANTERO+TRASERO	60 %	SE DETIENE EN EL ESPACIO DESEADO
FRENOS-TOTAL DELANTERO+TRASERO	119 %	

SUSPENSIÓN - DELANTERA

Pieza revisada	Valor	Estado
SUSPENSIÓN - RUEDA DELANTERA DERECHA	90 %	BUEN ESTADO
SUSPENSIÓN - RUEDA DELANTERA IZQUIERDA	86 %	BUEN ESTADO
SUSPENSIÓN-DIFERENCIA RUEDAS DELANTERAS	4 %	BUENA

SUSPENSIÓN - TRASERA

Pieza revisada	Valor	Estado
SUSPENSIÓN - RUEDA TRASERA IZQUIERDA	64 %	BUEN ESTADO
SUSPENSIÓN -RUEDA TRASERA DERECHA	69 %	BUEN ESTADO
SUSPENSIÓN-DIFERENCIA RUEDAS TRASERAS	7 %	BUENA

RELACIÓN ACCESORIOS

	VALOR
ACCESORIO	\$ 0.00
ACCESORIOS ESPECIALES	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 0.00


HALLAZGOS ELEMENTOS MECÁNICOS

Detalle	Estado
BUJES BARRA ESTABILIZADORA	BUENO
TERMINAL DELANTERA DERECHA	BUENO
TERMINAL DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
BUJES TIJERA DERECHA	BUENO
BUJES TIJERA IZQUIERDA	BUENO
ESFERA DE TIJERA DERECHA	BUENO
ESFERA DE TIJERA IZQUIERDA	BUENO

Detalle	Estado
PASTAS DELANTERAS DERECHA	BUENO
DISCO DELANTERO DERECHO	BUENO
DISCO DELANTERO IZQUIERDO	BUENO
DISCO TRASERO IZQ	BUENO
DISCO TRASERO DER	BUENO
PASTAS DELANTERAS IZQUIERDAS	BUENO
PASTAS TRASERAS IZQUIERDAS	BUENO
PASTAS TRASERAS DERECHAS	BUENO

Detalle	Estado
MOFLE	BUENO
FUGAS DE ACEITE	NO TIENE
GUARDA POLVOS DE EJES	BUENO

HISTORIAL DE REVISIONES




Te recomendamos realizar una revisión preventiva a tu vehículo cada 5.000 km o 6 meses, lo que primero ocurra.

FECHA REVISIÓN	TIPO REVISIÓN KMTRS	KILOMETRAJE	ALINEACION
2017/05/23	ACOMPANAMIENTO COMERCIAL OBSEQUIO	125327	
2023/12/14	ACOMPANAMIENTO COMERCIAL SIN DINA OBS	103426	X

Recuerda que...

Tu SOAT vence el 2017/03/06, en nuestros centros de servicio adquiérela de manera inmediata ingresando a nuestro sitio web www.suraenlinea.com o en nuestra App Seguros Sura para obtenerlo de forma fácil, ágil y segura.



Disfruta de los servicios del mundo Autos SURA



Para nuestros clientes con Plan Autos Global y Conduce Mejor tenemos 3 revisiones de viaje gratuitas durante la vigencia del seguro, te recomendamos hacer revisión, cinco días antes de realizar el viaje.



Si requieres un mantenimiento recogemos tu carro y lo llevamos de vuelta, sin que te desplaces. Para agendar tus servicios comunícate al #888 opción 2-2-1.



Te obsequiamos 6 meses de garantía por los daños mecánicos de tu carro después del mantenimiento. Aplica condiciones.



Si cuentas con el Plan Conduce Mejor o Autos Global, el primer peritaje es gratuito durante la vigencia del seguro, y los 3 siguientes son con el 20% de descuento.



Si cuentas con Plan Auto Clásico o Plan Básico, tienes 4 servicios de peritaje con el 20% de descuento.



Si cuentas con Plan Global o Conduce Mejor tienes revisiones de experto gratuitas e ilimitadas para diagnóstico.



Rotación y calibración de llantas ilimitadas para asegurados.



Revisiones gratuitas e ilimitadas del estado de la batería para asegurados.

