

Informe Autos SURA

Al cuidar tu carro  
te cuidamos a ti



Hola, Centro

En el Centro de Servicios de Autos SURA, te ofrecemos revisiones según tus necesidades. En este informe podrás visualizar de forma detallada los resultados del servicio, de acuerdo a la revisión que se le realizó a tu carro.



INFORMACIÓN DEL CLIENTE

|  |                          |          |   |
|--|--------------------------|----------|---|
| Nombres y apellidos<br>CENTRO INTERNACIONAL DE | C.C. o NIT<br>8000345862 | Teléfono | Email<br>claudia_palacios@jltcolombia.com |
|--|--------------------------|----------|---|



INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO REVISADO

|   |                           |                      |                |
|---|---------------------------|----------------------|----------------|
| Marca<br>NISSAN NP 300 FRONTIER [2] S MT 2500CC | Número de placa<br>OCT017 | Kilometraje<br>66436 | Modelo<br>2018 |
|---|---------------------------|----------------------|----------------|



INFORMACIÓN DEL SERVICIO

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Centro de servicios<br>CALI | Fecha del servicio<br>2023/11/15 |
|-----------------------------|----------------------------------|

Documentos

| Detalle | Fecha de vencimiento |
|---------|----------------------|
| SOAT    | 2018/05/28           |

ASEGURABLE    sí  NO

En la siguiente tabla puedes identificar las revisiones realizadas a tu vehículo que son las marcadas con una X.

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| ACOMPANIAMIENTO<br>COMERCIAL O SEGURO | <input checked="" type="checkbox"/> |
|---------------------------------------|-------------------------------------|

**REVISIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL SIN PRUEBA DE MOTOR /  
REVISIÓN DE PERITAJE COMERCIAL BASICO (SIN PRUEBA DE MOTOR)**



**ALCANCE:** Auto / Sura determinará las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo.

Esta revisión se realizará de acuerdo a las siguientes condiciones:

**PRIMERA.-** El objetivo de la Revisión es determinar las condiciones actuales de la estructura y funcionamiento de los sistemas que componen el vehículo y comprende:

- Revisión de la estructura del vehículo: Chasis y Carrocería
- Efectividad de los Sistemas de Dirección, Suspensión, Frenos, Transmisión y sistema Eléctrico.
- Ajustes: Revisión de los sistemas de identificación del vehículo, consulta Fasecolda, Consulta de embargos y pendientes con la Policía, Runt

**SEGUNDA.-** La presente revisión NO determina el estado de los elementos estructurales, sino el Desempeño de los mismos en las pruebas realizadas.

**TERCERA.-** Las pruebas y chequeos realizados, constituyen apreciaciones técnicas puntuales de los elementos del vehículo, no indaga sobre la vida útil de ninguno de ellos, ni sustituyen ni suplen las revisiones de mantenimiento periódico obligatorias que para todo automotor establece y recomienda el fabricante o ensamblador del mismo, no se extiende tampoco a examinar las circunstancias sucedidas con anterioridad al diagnóstico practicado. Los exámenes tampoco comprenden la emisión de concepto alguno sobre el cumplimiento o confirmación de programas de mantenimiento ejecutados al vehículo.

**CUARTA.-** Esta revisión no tiene alcance de dictamen pericial, ni el propósito de servir de prueba judicial de ninguna naturaleza, y no comprende circunstancias o eventos sucedidos con anterioridad o posterioridad a la fecha y hora de las pruebas practicadas.

**QUINTA.-** Los exámenes o diagnósticos pueden tener inexactitudes o imprecisiones que pueden obedecer entre otras causas a los conceptos o diferenciales de criterio o apreciación del funcionario de Auto/Sura, o fallas o imprecisiones de los equipos o de los reportes que producen las máquinas de diagnóstico. Estas imprecisiones se entenderán como márgenes de inexactitud o error en la opinión técnica, aceptados y asumidos por el cliente.


**SEXTA.-** El diagnóstico elaborado por Autos / Sura, no es oponible a personas que no hayan suscrito el presente acuerdo para la prestación del servicio.

**SÉPTIMA.-** El resultado de la revisión, refleja una opinión técnica independiente de Auto / Sura, que no la compromete, ni la obliga en transacción comercial alguna, que comprenda al vehículo sometido a examen.

El cliente manifiesta expresamente conocer el alcance y las condiciones de la revisión, indicadas en los numerales anteriores de éste escrito y en constancia firma en señal de aceptación.

Firma del cliente

# CHASIS






| Número | Estado                     |
|--------|----------------------------|
| 1      | BIEN                       |
| 2      | BIEN REPARADO              |
| 3      | BIEN REPARADO POR REMOCIÓN |
| 4      | BUENO                      |
| 5      | CORROÍDO                   |
| 6      | CUARTEADO                  |
| 7      | DESENGRAFE                 |
| 8      | FISURADO                   |
| 9      | GOLPE LEVE                 |
| 10     | GOLPEADO                   |
| 11     | MAL REPARADO               |
| 12     | MALO                       |
| 13     | NO REALIZADA               |
| 14     | NO TIENE                   |
| 15     | RAYADO                     |
| 16     | REGULAR                    |
| 17     | REMOVIDO                   |
| 18     | REPINTADO                  |
| 19     | REPINTADO PARCIAL          |
| 20     | REVISAR FUGAS              |
| 21     | SUMIDO                     |
| 22     | TIENE                      |

| Detalle                   | Estado   |
|---------------------------|----------|
| ESTRIBO DERECHO           | BUENO    |
| ESTRIBO IZQUIERDO         | BUENO    |
| PISOS CARROCERIA          | BUENO    |
| BASE CAJA DIRECCIÓN       | BUENO    |
| BASE TIJERA DERECHA       | BUENO    |
| BASE TIJERA IZQUIERDA     | BUENO    |
| TRAVIESA INFERIOR         | BUENO    |
| MARCO FRONTAL             | BUENO    |
| CARTER                    | BUENO    |
| CUNA MOTOR                | BUENO    |
| DESFASE DIAGONALES CHASIS | NO TIENE |

| Detalle                         | Estado   |
|---------------------------------|----------|
| DESFASE DIAGONALES BASES TIJERA | NO TIENE |
| GUARDAPOLVO METALICO DERECHO    | BUENO    |
| GUARDAPOLVO METALICO IZQUIERDO  | BUENO    |
| GUARDAPOLVO PLASTICO DERECHO    | BUENO    |
| GUARDAPOLVO PLASTICO IZQUIERDO  | BUENO    |
| LARGUERO DERECHO                | BUENO    |
| LARGUERO IZQUIERDO              | BUENO    |
| PUENTE                          | BUENO    |
| TIJERA DELANTERA DERECHA        | BUENO    |
| TIJERA DELANTERA IZQUIERDA      | BUENO    |
| PANEL PARALLAMAS                | BUENO    |

| Detalle                           | Estado   |
|-----------------------------------|----------|
| TORRE DELANTERA DERECHA           | BUENO    |
| TORRE DELANTERA IZQUIERDA         | BUENO    |
| DESFASE DIAGONALES A TRAVIESA INF | NO TIENE |
| FALDON                            | BUENO    |
| PISO BAUL                         | BUENO    |
| TANQUE GASOLINA                   | BUENO    |
| TIJERA TRASERA DERECHA            | BUENO    |
| TIJERA TRASERA IZQUIERDA          | BUENO    |
| SOPORTE MUELLE TRASERO DERECHO    | NO TIENE |
| SOPORTE MUELLE TRASERO IZQUIERDO  | NO TIENE |

# CARROCERÍA



| Número | Estado                     |
|--------|----------------------------|
| 1      | BIEN                       |
| 2      | BIEN REPARADO              |
| 3      | BIEN REPARADO POR REMOCIÓN |
| 4      | BUENO                      |
| 5      | CORROÍDO                   |
| 6      | CUARTEADO                  |
| 7      | DESCUADRADO                |
| 8      | DESENGRAFE                 |
| 9      | FISURADO                   |
| 10     | GOLPE LEVE                 |
| 11     | GOLPEADO                   |
| 12     | MAL REPARADO               |
| 13     | MAL REPARADO POR REMOSION  |
| 14     | MAL REPINTADO              |
| 15     | MALO                       |
| 16     | NO REALIZADA               |
| 17     | NO TIENE                   |
| 18     | PINTURA MANCHADA           |
| 19     | RAYADO                     |
| 20     | REGULAR                    |
| 21     | REMOVIDO                   |
| 22     | REPINTADO                  |
| 23     | REPINTADO PARCIAL          |
| 24     | ROTO                       |
| 25     | SUMIDO                     |

| Detalle                                       | Estado   |
|---|----------|
| ANTENA  | TIENE    |
| BOCELES                                       | TIENE    |
| BOCELES BOCA LLANTAS                          | NO TIENE |
| CÓCUYO DERECHO                                | TIENE    |
| COCUYO IZQUIERDO                              | TIENE    |
| ESPOILER DELANTERO                            | NO TIENE |
| LUZ MEDIA DERECHA                             | TIENE    |
| LUZ MEDIA IZQUIERDA                           | TIENE    |
| PLUMILLA TRASERA                              | TIENE    |
| PLUMILLAS DELANTERAS                          | TIENE    |
| PORTAEQUIPAJES                                | TIENE    |
| RETROVISOR DERECHO                            | TIENE    |
| RETROVISOR IZQUIERDO                          | TIENE    |
| RINES   | RAYADO   |
| STOP ADICIONAL                                | TIENE    |
| SUNROOF                                       | NO TIENE |
| LUCES ALTAS                                   | FUNCIONA |
| LUCES BAJAS                                   | FUNCIONA |
| TECHO   | TIENE    |
| LUZ DRL DERECHA(LUZ DE CIRCULACIÓN DIURNA)    | NO TIENE |
| LUZ DRL IZQUIERDA (LUZ DE CIRCULACIÓN DIURNA) | NO TIENE |
| LUZ INTERMITENTE FAROLA DERECHA               | FUNCIONA |
| LUZ INTERMITENTE FAROLA IZQUIERDA             | FUNCIONA |
| INTERMITENTE LATERAL DELANTERA DERECHO        | TIENE    |
| INTERMITENTE LATERAL DELANTERA IZQUIERDO      | TIENE    |
| AIRE ACONDICIONADO                            | TIENE    |
| ASIENTOS DELANTEROS                           | MANUAL   |
| ASIENTOS TRASEROS                             | BUENO    |

| Detalle                         | Estado        |
|---------------------------------|---------------|
| CINTURON SEGURIDAD              | BUENO         |
| CONTROL VIDRIOS                 | TIENE         |
| ESPEJO RETROVISOR INTERNO       | TIENE         |
| ESPEJOS ELECTRICOS              | BUENO         |
| RADIO                           | ENCIENDE      |
| SEGUROS ELECTRICOS              | TIENE         |
| TABLERO                         | TIENE         |
| TAPIZADO PISO                   | BUENO         |
| TAPIZADO PUERTAS DELANTERAS     | BUENO         |
| TAPIZADO PUERTAS TRASERAS       | BUENO         |
| TAPIZADO TECHO                  | BUENO         |
| VIDRIOS ELÉCTRICOS              | TIENE         |
| DIRECCION HIDRAULICA            | TIENE         |
| MARCACION DE SEGURIDAD          | NO TIENE      |
| RESISTENCIA DESEMPAÑANTE        | TIENE         |
| ESTRIBO DERECHO                 | BUENO         |
| GUARDAFANGO DELANTERO DERECHO   | BIEN REPARADO |
| COSTADO DERECHO                 | BIEN REPARADO |
| PARAL CENTRAL DERECHO           | BUENO         |
| PUERTA DELANTERA DERECHA        | RAYADO        |
| PUERTA TRASERA DERECHA          | SUMIDO        |
| PUERTA TRASERA DERECHA          | RAYADO        |
| RUEDA LIBRE                     | TIENE         |
| VIDRIO PUERTA DEL DER           | BUENO         |
| VIDRIO PUERTA TRAS DER          | BUENO         |
| PARAL TRASERO DERECHO           | BIEN REPARADO |
| ESTRIBO IZQUIERDO               | BUENO         |
| GUARDAFANGO DELANTERO IZQUIERDO | BIEN REPARADO |

| Detalle                         | Estado        |
|---------------------------------|---------------|
| COSTADO IZQUIERDO               | BIEN REPARADO |
| PARAL CENTRAL IZQUIERDO         | BUENO         |
| PUERTA DELANTERA IZQUIERDA      | SUMIDO        |
| PUERTA DELANTERA IZQUIERDA      | RAYADO        |
| PUERTA TRASERA IZQUIERDA        | RAYADO        |
| VIDRIO PUERTA DEL IZQ           | BUENO         |
| VIDRIO PUERTA TRASERA IZQUIERDO | BUENO         |
| PARAL TRASERO IZQUIERDO         | BUENO         |
| PARAGOLPES DELANTERO            | BIEN REPARADO |
| CAPÓ                            | BUENO         |
| ESTRUCTURA FAROLA DERECHA       | BUENO         |
| ESTRUCTURA FAROLA IZQUIERDA     | BUENO         |
| PANORAMICO DELANTERO            | RAYADO        |
| PARAL PANORAMICO DERECHO        | BUENO         |
| PARAL PANORAMICO IZQUIERDO      | BUENO         |
| PERSIANA                        | BUENO         |
| ROMPENIEBLAS                    | NO TIENE      |
| PANEL PARALLAMAS                | BUENO         |
| PANEL DELANTERO                 | BUENO         |
| PARAGOLPES TRASERO              | BUENO         |
| CAPOTA                          | SUMIDO        |
| COMPUERTA                       | MAL REPINTADO |
| COMPUERTA                       | BIEN REPARADO |
| DURA LINER                      | TIENE         |
| ESPOILER TRASERO                | NO TIENE      |
| ESTACA                          | NO TIENE      |
| FURGON                          | TIENE         |
| STOP DERECHO                    | BUENO         |

## CARROCERÍA

| Detalle          | Estado   |
|------------------|----------|
| STOP IZQUIERDO   | BUENO    |
| VIDRIO COMPUERTA | NO TIENE |

| Detalle              | Estado |
|----------------------|--------|
| PANEL TRASERO PLATÓN | BUENO  |
| PANEL TRASERO CABINA | BUENO  |

**ACTIVIDAD: PISTA**

La eficacia del frenado mide qué tan rápido el carro se detiene al activar los frenos, se recomienda una revisión general para asegurar su buen funcionamiento.

Una buena amortiguación garantiza confort y seguridad durante la marcha.

**DESVIACIÓN - TRAYECTORIA**

| Pieza revisada                           | Valor   | Estado |
|--|---|--------|
| DESVIACIÓN TRAYECTORIA RUEDAS DELANTERAS | 10.300000000000000710542735760100185871124267578125<br>M/KM   |        |
| DESVIACIÓN TRAYECTORIA RUEDAS TRASERAS   | -4.40000000000000003552713678800500929355621337890625<br>M/KM |        |

**FRENOS - EFICACIA FRENADA**

| Pieza revisada                               | Valor    | Estado                           |
|--|----------|----------------------------------|
| FRENOS-DIFERENCIA DE FUERZA RUEDAS DELANTERA | 3 %      | FRENA RECTO                      |
| FRENOS-EFICACIA FRENADA DELANTERO            | 57 %     | BUENA ✓                          |
| FRENOS-DIFERENCIA DE FUERZA RUEDAS TRASERAS  | 3 %      | FRENA RECTO                      |
| FRENOS-EFICACIA FRENADA TRASERO              | 58 %     | BUENA ✓                          |
| FRENOS-ESFUERZO                              | 1128 DAN | NORMAL                           |
| FRENOS-PESO                                  | 1975 DAN | NORMAL                           |
| FRENOS-TOTAL DELANTERO+TRASERO               | 57 %     | SE DETIENE EN EL ESPACIO DESEADO |
| FRENOS-TOTAL DELANTERO+TRASERO               | 115 % ✓  |                                  |

**SUSPENSIÓN - DELANTERA**

| Pieza revisada                          | Valor | Estado      |
|---|-------|-------------|
| SUSPENSIÓN - RUEDA DELANTERA DERECHA    | 76 %  | BUEN ESTADO |
| SUSPENSIÓN - RUEDA DELANTERA IZQUIERDA  | 71 %  | BUEN ESTADO |
| SUSPENSIÓN-DIFERENCIA RUEDAS DELANTERAS | 7 %   | BUENA ✓     |

**SUSPENSIÓN - TRASERA**

| Pieza revisada                        | Valor | Estado      |
|---------------------------------------|-------|-------------|
| SUSPENSIÓN - RUEDA TRASERA IZQUIERDA  | 71 %  | BUEN ESTADO |
| SUSPENSIÓN -RUEDA TRASERA DERECHA     | 80 %  | BUEN ESTADO |
| SUSPENSIÓN-DIFERENCIA RUEDAS TRASERAS | 11 %  | BUENA ✓     |

**RELACIÓN ACCESORIOS**

|                       | VALOR   |
|-----------------------|---------|
| ACCESORIO             | \$ 0.00 |
| ACCESORIOS ESPECIALES | \$ 0.00 |
| VALOR TOTAL           | \$ 0.00 |

## HALLAZGOS ELEMENTOS MECÁNICOS

| Detalle                    | Estado |
|----------------------------|--------|
| BUJES BARRA ESTABILIZADORA | BUENO  |
| BUJES TIJERA DERECHA       | BUENO  |
| BUJES TIJERA IZQUIERDA     | BUENO  |

| Detalle                    | Estado |
|----------------------------|--------|
| ESFERA DE TIJERA DERECHA   | BUENO  |
| ESFERA DE TIJERA IZQUIERDA | BUENO  |

| Detalle                      | Estado     |
|------------------------------|------------|
| PASTAS DELANTERAS DERECHA    | BUENO      |
| DISCO DELANTERO DERECHO      | BUENO      |
| DISCO DELANTERO IZQUIERDO    | BUENO      |
| DISCO TRASERO IZQ            | NO TIENE ✓ |
| DISCO TRASERO DER            | NO TIENE ✓ |
| PASTAS DELANTERAS IZQUIERDAS | BUENO      |
| PASTAS TRASERAS IZQUIERDAS   | NO TIENE ✓ |
| PASTAS TRASERAS DERECHAS     | NO TIENE ✓ |

| Detalle               | Estado     |
|-----------------------|------------|
| FUGAS DE ACEITE       | NO TIENE ✓ |
| GUARDA POLVOS DE EJES | BUENO      |

| Detalle | Estado |
|---------|--------|
| MOFLE   | BUENO  |

| Detalle                      | Estado |
|------------------------------|--------|
| TERMINAL DELANTERA DERECHA   | BUENO  |
| TERMINAL DELANTERA IZQUIERDA | BUENO  |

## HISTORIAL DE REVISIONES




Te recomendamos realizar una revisión preventiva a tu vehículo cada 5.000 km o 6 meses, lo que primero ocurra.

| FECHA REVISIÓN | TIPO REVISIÓN KMTRS               | KILOMETRAJE |
|----------------|-----------------------------------|-------------|
| 2017/11/03     | ACOMPANAMIENTO COMERCIAL OBSEQUIO | 99050       |
| 2023/11/15     | ACOMPANAMIENTO COMERCIAL OBSEQUIO | 66436       |

## Recuerda que...

Tu SOAT vence el 2018/05/28, en nuestros centros de servicio adquiérelolo de manera inmediata ingresando a nuestro sitio web [www.suraenlinea.com](http://www.suraenlinea.com) o en nuestra App Seguros Sura para obtenerlo de forma fácil, ágil y segura.



## Disfruta de los servicios del mundo Autos SURA



Para nuestros clientes con Plan Autos Global y Conduce Mejor tenemos 3 revisiones de viaje gratuitas durante la vigencia del seguro, te recomendamos hacer revisión, cinco días antes de realizar el viaje.



Si requieres un mantenimiento recogemos tu carro y lo llevamos de vuelta, sin que te desplaces. Para agendar tus servicios comunícate al #888 opción 2-2-1.



Te obsequiamos 6 meses de garantía por los daños mecánicos de tu carro después del mantenimiento. Aplica condiciones.



Si cuentas con el Plan Conduce Mejor o Autos Global, el primer peritaje es gratuito durante la vigencia del seguro, y los 3 siguientes son con el 20% de descuento.



Si cuentas con Plan Auto Clásico o Plan Básico, tienes 4 servicios de peritaje con el 20% de descuento.



Si cuentas con Plan Global o Conduce Mejor tienes revisiones de experto gratuitas e ilimitadas para diagnóstico.



Rotación y calibración de llantas ilimitadas para asegurados.



Revisiones gratuitas e ilimitadas del estado de la batería para asegurados.